



## INCIDENT SITE BLEDINA DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

Villefranche sur Saône, le 6 avril 2020, 19h00

Un incident s'est produit sur le site Blédina de Villefranche-sur-Saône vers 14h ce lundi 6 avril 2020. Un mélange de produits de nettoyage effectué à l'extérieur du bâtiment a provoqué l'émanation d'un nuage de couleur orange visible de l'extérieur.

Par mesure de précaution, nous avons immédiatement procédé à l'évacuation du site et contacté les pompiers. Un périmètre de sécurité a été mis en place et le supermarché situé en face du site a été évacué. L'évacuation s'est déroulée dans le calme. Il n'y a pas de blessés, tous les collaborateurs du site vont bien et sont en sécurité.

Le sous-préfet Pierre Castoldi a confirmé qu'aucune mesure n'était nécessaire au-delà du périmètre de sécurité. La situation est actuellement sous contrôle. Les relevés effectués par les pompiers sur la zone de l'incident ont montré qu'il n'y avait pas de risque lié à l'inhalation de l'air ambiant.

La direction du site de production et les pompiers sont actuellement en train d'évaluer les mesures à prendre pour assurer le nettoyage de la zone où s'est produit l'incident, tout en assurant la sécurité des collaborateurs et des riverains. L'activité du site devrait reprendre dans quelques heures, avec l'accord des autorités.

Nous tenons à remercier l'équipe des pompiers et les autorités pour leur mobilisation et leur gestion efficace de cet incident.

### **Contact presse :**

Claire Chaput, Relations media Danone Nutrition Spécialisée, [claire.chaput@danone.com](mailto:claire.chaput@danone.com) –  
06.12.17.35.94